


REPORTAGE PHOTO

# DUROMIT M

QUANTITE DE  
DURCISSEUR  
SAUPOUDREE PAR M<sup>2</sup>



SAPOUDRAGE DE METAL A RAISON DE :  $2 \text{ kg/m}^2$




SAUPOUDRAGE DE METAL A RAISON DE :  $3 \text{ kg/m}^2$





SAUPODRAGE DE METAL A RAISON DE :  $4 \text{ kg/m}^2$



SAUPOUDRAGE DE

METAL

A RAISON DE :

5 kg/m<sup>2</sup>



SAUPOUDRAGE DE METAL A RAISON DE : 6 kg/m<sup>2</sup>