

REPORTAGE PHOTO

**DUROMIT**

**QUANTITE DE  
DURCISSEUR  
SAUPOUDREE PAR M<sup>2</sup>**



SAUPOUDRAGE DE QUARTZ A RAISON DE : 2 kg/m<sup>2</sup>



SAUPOUDRAGE DE QUARTZ A RAISON DE : 3 kg/m<sup>2</sup>



SAUPOUDRAGE DE QUARTZ A RAISON DE :  $4 \text{ kg/m}^2$



SAUPOUDRAGE DE QUARTZ A RAISON DE : 5 kg/m<sup>2</sup>



SAUPOUDRAGE DE

QUARTZ A RAISON DE :

6 kg/m<sup>2</sup>